

Auftrags-Nr.:

Bestellung Nr.:

1. VERPACKUNG

Die Verpackung hat gemäß Bestellung zu erfolgen.

2. VERSAND

Die Liefergegenstände sind nach erfolgter **ThyssenKrupp Uhde** Inspektion bzw. nach **ThyssenKrupp Uhde** Inspektionsverzicht per Spediteur-Sammel-Ladung an die folgende Anschrift zu senden:

Versandanschrift: DEUFOL West GmbH - Niederlassung Dortmund
Überwasserstraße 3-5
44147 Dortmund
z. Hd. Frau Meyersieck
Telefon: +49 (0) 231 / 982343-26
Telefax: +49 (0) 231 / 982343-52

Frachtbriefvermerk: komplette Uhde Bestell-Nummer und
„zur Verfügung **ThyssenKrupp Uhde GmbH, Dortmund**“

Sofern ThyssenKrupp Uhde Frachtzahler ist, hat der Transport durch die Schenker Deutschland AG zu erfolgen. Die Sendung ist der

Schenker Deutschland AG
Geschäftsstelle Dortmund
Feineisenstr. 4
44339 Dortmund Internet:

Fr. Kirchhoff / Fr. Engelkamp
Telefon: +49 (0) 231 / 9635-446 / 448
Telefax: +49 (0) 231 / 9635-119
www.schenker.de
E-Mail: dortmund.kundenservice@dbschenker.com

unter Angabe der **ThyssenKrupp Uhde Kunden-Nummer 300461** und der **ThyssenKrupp Uhde Bestell-Nummer** zur Abholung zu melden. Sollten Sie einen anderen Spediteur mit dem Transport beauftragen, werden die Frachtkosten von uns **nicht** übernommen.

3. MARKIERUNG

Jedes Packstück muss mit einem Aufkleber oder Anhänger versehen werden, auf dem die komplette **ThyssenKrupp Uhde** Bestell-Nummer anzugeben ist.

4. VERSANDANZEIGE

Die Versandanzeigen sind 5-fach zu erstellen und vor Warenausgang abzusenden. Sie müssen folgende Angaben enthalten:

- komplette **ThyssenKrupp Uhde** Bestell-Nummer
- Versandart und -datum
- pro Packstück: Art der Verpackung
Brutto- und Nettogewicht
genau spezifizierter Inhalt
- Hinweis auf Gesamt-, Teil- oder Restlieferung

Die Versandanzeigen sind wie folgt zu verteilen:

- 2-fach an **ThyssenKrupp Uhde GmbH** - Abteilung PL/SH
44128 Dortmund
- 1-fach an DEUFOL West GmbH, Überwasserstraße 3-5
44147 Dortmund
- 1-fach außen an jedem Packstück befestigen
- 1-fach den Frachtpapieren beifügen

5. AUSFUHRZOLLABFERTIGUNG

Die Ausfuhrzollabfertigung erfolgt durch uns. Von Ihnen ist **keine** vereinfachte unvollständige Ausfuhranmeldung zu erstellen. Für die Ausfuhrzollabfertigung bzw. die INTRA-Statistik benötigen wir jedoch die Warennummer nach dem „Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik“ (jeweils neueste Ausgabe). In Ihrer Versandanzeige/Lieferschein ist/sind von Ihnen diese Warennummer/n anzugeben.

6. GEFÄHRLICHE GÜTER

Handelt es sich bei Ihren Liefergegenständen um „Gefährliche Güter“ im Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter bzw. enthalten sie solche Güter, darf die Auslieferung nicht ohne unsere Zustimmung an die oben genannte Anschrift erfolgen. Sie haben uns in diesem Falle eine Versandbereitschaftsmeldung und das beiliegende Stoffdatenblatt ausgefüllt und unterschrieben zuzusenden. Danach wird die Sendung bei Ihnen abgerufen bzw. abgeholt. Außerdem benötigen wir von Ihnen für das gefährliche Gut ein gültiges (nicht älter als 12 Monate) EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG Nr. 1907/2006.

7. URSPRUNGSNACHWEIS

Die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund verlangt von uns zur Beglaubigung der Ursprungszeugnisse einen Nachweis über den Ursprung der Waren. Für diesen Nachweis erhalten Sie als Anlage ein entsprechendes Formular, das von Ihnen auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben ist. Es ist uns zusammen mit Ihrer Versandanzeige zuzusenden.

8. SCHRIFTVERKEHR

Rückfragen und Schriftwechsel bezüglich Versand sind zu richten an:

ThyssenKrupp Uhde GmbH
Abteilung PL-SH
Frank Platz
Friedrich-Uhde-Straße 15
44141 Dortmund
☎ +49 (0) 231 / 547 - 7474
Telefax: +49 (0) 231 / 547 - 5 - 7474
E-Mail: Frank.Platz@thyssenkrupp.com

oder

ThyssenKrupp Uhde GmbH
Abteilung PL-SH
Herrn Frank Poschmann
Friedrich-Uhde-Straße 15
44141 Dortmund
☎ +49 (0) 231 / 547 - 2842
Telefax: +49 (0) 231 / 547 - 5 - 2842
E-Mail: Frank.Poschmann@thyssenkrupp.com

ANLAGEN: [**X**] Gefahrgut Stoffdatenblatt []
 [**X**] Ursprungsnachweis []